

Klasse: P3E

Fach: FTM

Lehrer: MUU

KW	SW	Datum Donnerstag	Lkt 19	Thema	Inhalte	Unterrichtsmittel
33	1	14.08.14	1	Begrüssung		
34	2	21.08.14	1	Arbeitssicherheit / Fertigungsgruppen	Grundbegriffe, Sicherheitsgedanken, Gliederung	
35	3	28.08.14	1	Urformen / Giessen	Einführung	
36	4	04.09.14	1	Urformen / Giessen	verlorene Modelle / Dauermodelle	
37	5	11.09.14	1	Urformen / Giessen	Dauerformen / Gussfehler	
38	6	18.09.14	1	Prüfung		
39	7	25.09.14	1	Umformung / Biegen	Einführung	
40	8	02.10.14	1	Umformung / Biegen		
41	9	09.10.14	-	Herbstferien 05.10.14 bis 19.10.2014		
38	10	16.09.14	-	Herbstferien 05.10.14 bis 19.10.2014		
43	11	23.10.14	1	Umformung / Zug & Druck		
44	12	30.10.14	1	Umformung / Druck & Schneiden		
45	13	06.11.14	1	Umformung / Strahlschneiden		
46	14	13.11.14	1	Prüfung		
47	15	20.11.14	1	Qualitätssicherung	Einführung	
48	16	27.11.14	1	QS	Grundbegriffe	
49	17	04.12.14	1	QS	Zusammenhänge	
50	18	11.12.14	1	QS	praktische Übung	
51	19	18.12.14	1	Prüfung		
52	20	25.12.14	-	Weihnachtsferien 21.12.14 bis 04.1.15		
1	21	01.01.15	-	Weihnachtsferien 21.12.14 bis 05.1.15		
2	22	08.01.15	1	QS	Industrie-Beispiel	
3	23	15.01.15	1	Semester-Zusammenfassung	Repetition	
4	24	22.01.15	-	Sportwoche		
5	25	29.01.15	-	Sportferien 26.01.15 bis 02.02.15		