

## Semesterplan (PM/KO; 4. Semester; Stufe E)

Woche 1	Repetition
W2	Glühenverfahren
W3	Glühverfahren, Glühfehler, Glühfarben
W4	Härten, Anlassen, Altern, Vergüten
W5	Randschichthärten, Flammhärten, Induktionshärten
W6	Nitrieren, Einsatzhärten, Repetition
W7	Wärmebehandlung des Gusseisens, Wärmebehandlung der Nichteisenmetalle
W8	Prüfung, Freiraum
W9	Korrosion, Korrosionsentstehung
W10	Korrosionsschutz
W11	Korrosionsschutz
W12	Prüfung, weitere Oberflächenbehandlung
W13	weitere Oberflächenbehandlungen, Gefahrenstoffe
W14	Gefahrenstoffe
W15	Freiraum
W16	Werkstoffprüfung, Werkstattprüfungen
W17	Zugversuch, Diagramme
W18	Härteprüfung
W19	Kerbschlagversuch
W20	Freiraum